

PLACA PARA RADIO DISTAL VOLAR CON GUÍAS RÁPIDAS DVR

INDICACIÓN:

Fractura distal de radio.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 2,5 mm rosca total y parcial en la cabeza. También tornillos Ø 2,5 mm rosca total. Se pueden utilizar pines bloqueados Ø 2,0 mm. y en la rama tornillos bloqueados Ø 3,5 mm y tornillos corticales Ø 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 2,4 mm.

● Tornillo bloqueado ø 2,5 mm.

● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ORIFICIOS | LARGO (mm) |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 10709-003 | Placa para Radio Distal Volar IZQ | 3 | 52 |
| 10709-103 | Placa para Radio Distal Volar DER | 3 | 52 |
| 10709-004 | Placa para Radio Distal Volar IZQ | 4 | 60 |
| 10709-104 | Placa para Radio Distal Volar DER | 4 | 60 |
| 10709-005 | Placa para Radio Distal Volar IZQ | 5 | 68 |
| 10709-105 | Placa para Radio Distal Volar DER | 5 | 68 |
| 10709-007 | Placa para Radio Distal Volar IZQ | 7 | 90 |
| 10709-107 | Placa para Radio Distal Volar DER | 7 | 90 |